


DgAda I2C hub and 2.54mm/grove adapters



Pour un I2C hub ou comme aide à la mise au point, souder les connecteurs Grove. Pour avoir des adaptateur séparés, la série de trous fait amorce de rupture. Faire les bords propre au papier de verre et souder les connecteurs voulus.



Two or three connectors in line are usefull as I2C hub or for debugging. Also useful as male or female pin adapter, or as a Grove to breadboard adapter. The small holes help to break the PCB if you do not have a saw. Sanding is of course required to make it clean.

