

Distance et angle

Pour chaque moteur, un compteur compte et décompte les pas. Le type `Int` est 16 bits signés, donc on a +/- 32'000 pas, et chaque pas est de 0.4 mm (à vérifier).

La distance est la somme des pas, l'angle la différence. Une division entière par les bons paramètres donne la distance en mm et l'angle en degrés.

Exercice

Déterminer ces deux facteurs.

Sens programmable pour chaque moteur

Une variable définit le sens pour chaque moteur. Appelons-la *Vitesse*, mais pour le moment seul le signe compte.

```
if (SpeedDroite >= 0)
  { i++; if(i==6) i=0; }
else
  { i--; if(i==--1) i=5; }
```

Les deux moteurs ont la même vitesse, définir par `delayMicroseconds()` ;

Exercice

Faire des allers et retours et observer la déviation lente de la trajectoire due au patinage des roues. Tester sur différents sols.

Vitesse différente pour chaque moteur

La procédure `delay()` est monotâche ; elle bloque le processeur pendant le délai. Les deux moteurs ont besoin de délais différents. Pour bien faire, il faut une gestion par interruptions, ce que la librairie fournira (celles de l'Arduino ne conviennent pas, elles sont faites pour des moteurs 4 phases).

Une solution à notre portée est de prendre une décision d'évolution très fréquente (50 microsecondes par exemple) et utiliser deux compteurs de période pour décider chaque fois si le délai de chaque moteur est passé, et faire un pas si oui.

La période est calculée à partir de la vitesse par division et la vitesse peut être exprimée en mm/s. c'est le grand avantage du C sur l'assembleur, on multiplie et divise facilement, sans se préoccuper de la place mémoire et du temps de calcul (mais attention aux 50 microsecondes !).

Donc pour chaque moteur, toutes les 50 microsecondes, on décompte un compteur, et lorsqu'il arrive à zéro, on fait un pas et réinitialise le décompteur Avec 50 microsecondes de cycle et 1200 microsecondes de pas minimum, le compteur est réinitialisé à la valeur 24 à la vitesse maximale. A quel moment faut-il convertir la vitesse en durée) ? Chaque 50 microsecondes ? Le plus facile, mais on ne va pas changer la vitesse si souvent. Toutes les 20 ms ? En même temps que l'on prend des décisions sur les capteurs. Logique, mais c'est une 3^e tâche qui va prendre plus que 50 microsecondes et va fausser l'espace entre les pas.

Programmons la solution basée sur des périodes. Définissons les variables `PeriodeDroite` `PeriodeGauche` et les décompteurs associés `PD` et `PG`.

`PeriodeDroite` et `PeriodeGauche` ont des valeurs signées, `PD` et `PG` sont initialisés avec leur valeur absolue (voir le programme complet).

```
void loop () {
  delayMicroseconds (50) ;
  PD--; if (PD==0) {
    PD = PeriodeDroite ;
    if (PeriodeDroite >= 0) { id++; if(id==6) id=0; }
    else { id=id-1; if(id==--1) id=5; }
  }
  PG--; if (PG==0) {
    PG = PeriodeGauche ;
    if (PeriodeGauche >= 0) { id++; if(id==6) id=0; }
    else { id=id-1; if(id==--1) id=5; }
  }
  PORTB = AvDroite[id] | AvGauche[ig] ;
}
```

Il n'a a plus qu'à déclarer le début correctement pour tester le programme `Wd2Pas2.pde`